



業務用の椅子とテーブルのスペース

座 敷

1800~1950




奥行 + 1200




和風食堂・レストラン

奥行 + 1000~1200




(椅子奥行×2 + テーブル奥行 + 200)




座敷椅子席


奥行 + 1100~1300




(椅子奥行×2 + テーブル奥行 + 200)



カウンター



カウンターの長さを
500~600で割った数が
適当なカウンター椅子の数です。




カウンターの高さが800mmを超える
場合は足掛けが必要です。

スタンド椅子の座高は、カウンターテーブルの高さ-300mmが
適当です。カウンターテーブルの高さが700~750mmの
ように比較的低いときは250~270mmをマイナスしたものが
スタンド椅子の座高になります。

また、カウンターテーブルの高さが800mmを超えるときには
カウンターテーブルの高さ-750mmの高さの足掛けが
必要となります。

また、スタンド椅子の座高は、左右のヌキ木の位置により
ますが、通常座高500mm以上の範囲で足をカットして
調節します。

空間の基本モジュール



●数字の表示はすべてmm単位です。 ●ここに掲載の図面や寸法をご参考に、アイデアを盛り込んだ独自のお店作りにお役立てください。